

## തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഫീറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം

### ഫീറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

ഹാജർ - ശ്രീ പി. ആർ. സജീകമാർ

**വിഷയം:-** തസ്വഭവ - സാങ്കേതിക വിഭാഗം - പ്രളയക്കെടുത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ തെറ്റായി വിലയിൽത്തിന്മുകളും എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. അലി ഹൈസൽ കെ.ടി - യെ അനോഷ്ഠൻ വിധേയമായി സർവ്വീസിൽ നിന്നും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും, ശ്രീ. സതീഷ്. എ, ഓവർസിയർ (താൽക്കാലികം) - നെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.

- പരാമർശം:-** 1) മലപ്പുറം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എൽക്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 03.09.2018 - ലെ റിബി4 - 1001/2018-19 നമ്പർ കത്ത്  
 2) ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയത്തിലെ 03.09.2018 - ലെ 20/N/M(LSGD)/18 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ് നം. ഈ-15/11208/2018/സിഇ/തസ്വഭവ, തീയതി. 03.09.2018

പ്രളയക്കെടുത്തിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടുർ ഷൈഡ് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ തുകലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മന്ത്രിപ്പിലും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ആയത് പ്രകാരം ശ്രീ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കരികൾ, ശ്രീ. അബ്ദുൾ സമദ് കരികൾ, ശ്രീ. അബ്ദുൾ മുത്തു കരികൾ എന്നിവരുടെ വിടുകളോട് ചേർന്നുള്ള മൺതിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വിഴുകയും, ടിയാമാർ നഷ്ട പരിഹാര തുക ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകകയും ചെയ്തുട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീ. അലി ഹൈസൽ കെ.ടി - യും വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുപാർശ നൽകകയുണ്ടായി. ഇതിനേക്ക് ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ വാല്യവേഷൻ നിയമവിത്തുമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മായുമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തിര അനോഷ്ഠന്തിന് ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കയും തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എൽക്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 03.09.2018 - ന് പ്രസ്തുത സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് സൂചന (1) പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രീ. അലി ഹൈസൽ കെ.ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇടിഞ്ഞു മണ്ണ് നീകം ചെയ്യുന്നതിനും അവിടെത്തെനെ retaining wall (dry rubble masonry, RCC belt എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുട്ടുണ്ട്. പ്രളയക്കെടുത്തിയോടനബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യം ജില്ലകളിൽ വീടുകൾ വെള്ളത്തിന്കിടിലാവുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കയും, ധാരാളം വീടുകൾ ഘുർണ്ണമായും നശിക്കകയും ചെയ്തുള്ളതാണ്. ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ / ആസൂത്രണം എന്നിവ സർക്കാരിൽ നിന്നും യൂദകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീടിന് കേടുപാടുകളാണ്. സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും, കേവലം മണ്ണ് വിണ്ടത് നീകം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രം വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ പകരം അവിടെ കരികൾ ഭിത്തി തുടി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശീമമായ തുകയുള്ള വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആദ്യംതന്ത്തിൽ നൽകിയത് പ്രളയദുരിതാശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മുത്തരമായ അച്ചടക്കലംഘനമായി കണക്കാക്കുന്നു. പരാതിയുണ്ടായതിനെ

ഇടൻന് ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വീണ്ടും മല്ലെ മാറ്റന്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിലോജ് ഓഫീസിൽ രണ്ടാമതായി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതും, നിലവിലുള്ള ചടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാതെ വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനന്തരാധമായി വളച്ചാട്ടിച്ചതായി അനുമാനിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുകലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീ. അലി ഷൈഖൻ കെ.ടി - ടെ 1960 - ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ് (തരം തിരികളും നിയന്ത്രണവും, അപ്പീലും) ചട്ടം 10 (1) (a) പ്രകാരം അനേകണം വിധേയമായി സബ്സിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു. ടീയാന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉപജീവനവാത്തയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തുകലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ. സതീഷ് എ എന്നയാൾ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനാൽ ടീയാനെ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരത്തക്കവിധം സേവനത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചവിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.

1. ശ്രീ. അലി ഷൈഖൻ കെ.ടി  
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ  
തുകലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2. ശ്രീ. സതീഷ് എ  
ഓവർസിയർ (താൽക്കാലികം)  
തുകലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീ. അലി ഷൈഖൻ  
ഓവർസിയർ

#### പകർപ്പ്:

1. ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ തെപ്പവറ്റ് സെങ്കൂട്ടൻ
2. അക്കാദമിന്റെ ജനറൽ (എ & ഇ) കേരള, തൃപ്പൂർ.
3. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം (ഉത്തരവ് അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കി, ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ടി വിവരം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.)
4. ഇ3 സെക്ഷൻ
5. കരത്തൽ ഫയൽ